

SUPERMASSA

Massa em pó para acabamento interior



APLICAÇÃO

A superfície a ser aplicado a SUPERMASSA deve estar limpa e isenta de sujeira e materiais graxos, assim como os equipamentos, recipientes e água utilizada na sua preparação e aplicação; podem ser revestidas de argamassas convencionais (massa única, reboco ou massa fina) ou superfícies de pré-moldados de gesso. Com o auxílio do desempeno de PVC ou aço inoxidável, deve se espalhar a 1ª camada de massa, procurando cobrir toda a superfície com uma fina camada de base. Após a secagem da 1ª camada com o auxílio do desempeno de aço inox, deve se aplicar a 2ª camada, procurando corrigir toda a superfície e deixando a parede em condições de se efetuar o lixamento. Executar o lixamento quando a massa estiver dura e seca, (aprox. 4 horas após) utilizar a lixa No 210. O consumo previsto em obra é de 1,0 kg/mm/m².

RECOMENDAÇÕES

Quando manipulado em ambientes fechado, ou durante exposição prolongada de alta concentração de poeira, deve se utilizar máscara e óculos de proteção. Caso ocorra contato do produto com os olhos ou pele, deve-se lavar em água limpa e corrente por 15 minutos, caso ocorram sintomas de irritação e os mesmos não desapareçam um médico deve ser procurado. Manter o produto longe do alcance de crianças. Este produto não é tóxico, e não contém sílica ou asbestos.

ORIENTAÇÃO PARA ESTOCAGEM

Em local seco, sobre paletes com altura mínima de 10 cm em relação ao chão, distante de paredes e portões em no mínimo 50 cm. Conservar em embalagem original fechada. Em épocas de muita umidade, cobrir com lona plástica.

VALIDADE

Se acondicionado conforme orientações a validade é de até 6(seis) meses a partir da data de fabricação.

INFORMAÇÃO

A SUPERGESSO disponibiliza para os clientes da SUPERMASSA o nosso setor de assistência técnica, para o caso de dúvidas, sugestões ou reclamações. No caso de reclamação as mesmas serão analisadas pela equipe técnica responsável, e dentro do sistema de gestão da qualidade ISO 9001, serão tomadas as ações necessárias à correção do possível desvio o mais breve possível.

Para contatar a assistência técnica SUPERGESSO:
Fone : 55- 87-3873 1330